

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«14» апреля 2020 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 2 «Бакал»

Директор Кирилюк И.А., Инженер Морец Р.Р.

Составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Обухова

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
|--|---|
| 1. Фундамент (отмостка) | В удовлетворительном состоянии, разрушений нет. Выполнен капитальный ремонт в 2018 году |
| 2. Крыльца | Дефектов не выявлено. Выполнен капитальный ремонт в 2018 году. |
| 3. Фасад: <ul style="list-style-type: none">• Стены• Козырьки• Двери• Цоколь• Балконы• Водостоки | Выполнен капитальный ремонт в 2018г. Разрушений, трещин нет Дефектов не выявлено, выполнен капитальный ремонт в 2018 году В технически исправном состоянии Разрушений, дефектов нет. Выполнен капитальный ремонт в 2018 году. Дефектов не выявлено, выполнен капитальный ремонт в 2018 году. Не предусмотрены проектом здания |
| 4. Кровля: <ul style="list-style-type: none">• оголовки | В удовлетворительном состоянии, выполнен капитальный ремонт в 2018 году. |
| 5. Лестничные клетки <ul style="list-style-type: none">• Окна (рамы)• Остекление• Стены | Дефектов не выявлено, окна ПВХ Нарушений нет Частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя |
| 6. Элеваторный узел <ul style="list-style-type: none">• Запорная арматура | В рабочем состоянии Выполнен капитальный ремонт в 2018 году |
| 7. Внутридомовые инженерные коммуникации: <ul style="list-style-type: none">• Система теплоснабжения• Холодное водоснабжение• Горячее водоснабжение• Водоотведение• Электроснабжение• Газоснабжение | Выполнен капитальный ремонт в 2016г. В удовлетворительном состоянии, выполнен капитальный ремонт в 2017 году Не предусмотрено проектом здания В удовлетворительном состоянии Выполнен капитальный ремонт в 2017 году Дефектов не выявлено |
| 8. ВВП | Не предусмотрено проектом здания |
| 9. Водомерный узел | В рабочем состоянии |
| 10. Герметизация ввода | Не нарушена |

Выводы и рекомендации комиссии: обследованное здание находится в удовлетворительном состоянии, ремонта не требует.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

(Кирилюк И.А.)

(Морец Р.Р.)

