

АКТ

Планового осеннего осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

« 28 » апреля 2021г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №4 «Восточный» Пайвиной Ю.В.
инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №4 «Восточный» Фадеевой С.Г.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №22а по ул. Дегтярёва, г. Челябинска, 1957 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
Фундамент	требуется текущий ремонт цоколя, отмостки
Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
Перегородки	в технически исправном состоянии
Перекрытия:	
чердачные	в технически исправном состоянии
междуэтажные	в технически исправном состоянии
подвальные	в технически исправном состоянии
другое	-
Крыша	в технически исправном состоянии
Полы	в технически исправном состоянии
Проёмы	
окна	в технически исправном состоянии
двери	в технически исправном состоянии
другое	-
Отделка	
внутренняя	в технически исправном состоянии
наружная	в технически исправном состоянии
другое	-
Оборудование	
механическое	-
электрическое	-
санитарно-техническое	-
мусоропровод	-
лифт	-
вентиляция	в технически исправном состоянии
другое	-
1) Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электропитание	требуется текущий ремонт
холодное водоснабжение	требуется текущий ремонт
горячее водоснабжение	-
водоотведение	требуется текущий ремонт
газоснабжение	в технически исправном состоянии
отопление	требуется текущий ремонт
1) Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии: МКД в технически эксплуатационном состоянии

(рекомендуется капитальный ремонт)

Подписи:



Пайвина Ю.В.

Фадеева С.Г.