

**АКТ**

**Планового весеннего осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.**

г. Челябинск

« 28 » апреля 2021г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№4 «Восточный» Пайвиной Ю.В.,  
инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№4 «Восточный» Фадеевой С.Г.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества  
 многоквартирного дома №22 по ул. Павелецкая, г. Челябинска, 1959 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

| Наименование конструктивных элементов   | Техническое состояние элементов общего имущества МКД     |
|---|--|
| Фундамент   | требуется текущий ремонт цоколя, отмостки                |
| Наружные и внутренние капитальные стены   | в технически исправном состоянии                         |
| Перегородки   | в технически исправном состоянии                         |
| Перекрытия:   |  |
| чердачные   | в технически исправном состоянии                         |
| междуэтажные  | в технически исправном состоянии                         |
| подвальные  | в технически исправном состоянии                         |
| другое  | -  |
| Крыша   | требуется текущий ремонт                                 |
| Полы  | в технически исправном состоянии                         |
| Проёмы  |  |
| окна  | в технически исправном состоянии                         |
| двери   | требуется текущий ремонт тамбурных дверей                |
| другое  | -  |
| Отделка   |  |
| внутренняя  | требуется текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1,2 |
| наружная  | в технически исправном состоянии                         |
| другое  | -  |
| Оборудование  |  |
| механическое  | -  |
| электрическое   | -  |
| санитарно-техническое   | -  |
| мусоропровод  | -  |
| лифт  | -  |
| вентиляция  | в технически исправном состоянии                         |
| другое  | -  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |
| электроснабжение  | требуется текущий ремонт                                 |
| холодное водоснабжение  | требуется текущий ремонт                                 |
| горячее водоснабжение   | -  |
| водоотведение   | требуется текущий ремонт                                 |
| газоснабжение   | в технически исправном состоянии                         |
| отопление   | требуется текущий ремонт                                 |
| Крыльца   | -  |

**Выводы и рекомендации комиссии:** МКД в технически эксплуатационном состоянии (рекомендуется капитальный ремонт)

**Подписи:**



Пайвина Ю.В.  
Фадеева С.Г.