

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«11» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО "Ремонтно-эксплуатационное хозяйство № 1"
Ушенин А.А.
- 2) ООО "Ремонтно-эксплуатационное хозяйство № 1"
Колесников Д.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 14 по ул. Т. Калашникова, Милославск
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в удовлетв.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в удовлетв.
3. Перегородки	в удовлетв.
4. Перекрытия:	
чердачные	в удовлетв.
междуэтажные	в удовлетв.
подвальные	в удовлетв.
(другое)	
5. Крыша	в удовлетв.
6. Полы	в удовлетв.
7. Проемы:	
окна	в норме
двери	в удовлетв.
(другое)	
8. Отделка	
внутренняя	в удовлетв. состоянии
наружная	в удовлетв. состоянии
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	закрыт
лифт	в удовлетв.
вентиляция	в удовлетв.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электрообеспечение	в удовлетв.
холодное водоснабжение	в удовлетв.
горячее водоснабжение	в удовлетв.
водоотведение	в удовлетв.
газоснабжение	в удовлетв.
отопление (от внешних котельных)	удовлетв.
11. Крыльца	<u>частично</u> <u>М.А. Рогова</u> <u>Л.А. Д.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

Ушенин А.А.
Колесников Д.Ю.

«11» мая 2018 г.

М.П.