

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«11» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

1) представители

2) _____

составила настоящий акт, планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 15 по ул. Коллективная, Челябинск
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>в порядке</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>в порядке</u>
3. Перегородки	<u>в порядке</u>
4. Перекрытия:	
чердачные	<u>—</u>
междуэтажные	<u>в порядке</u>
подвальные	<u>в порядке</u>
(другое)	<u>в порядке</u>
5. Крыша	<u>Акт осм. технического состояния кв-меч 2 зав 2018</u>
6. Полы	
7. Проремы:	
окна	<u>в порядке</u>
двери	<u>в порядке</u>
(другое)	
8. Отделка	
внутренняя	<u>в порядке</u>
наружная	<u>в порядке</u>
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	<u>—</u>
лифт	<u>—</u>
вентиляция	<u>в порядке</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электрообеспечение	<u>в порядке</u>
холодное водоснабжение	<u>в порядке</u>
горячее водоснабжение	<u>в порядке</u>
водоотведение	<u>в порядке</u>
газоснабжение	<u>в порядке</u>
отопление (от внешних котельных)	<u>в порядке</u>
11. Крыльца	<u>в порядке</u>

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И. (комитет)
И. (комитет)

«11» мая 2018 г.

М.П.