

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

10 мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО "Инженерно-строительная компания "Толмак" А.А. Толмак  
 2) ИИЗР ООО "ИЗР" - эксперт  
Колесников В.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Кашаровская Челябинск  
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в порядке
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в порядке
3. Перегородки	в порядке
4. Перекрытия:	
чердачные	—
междуэтажные	в порядке
подвальные	в порядке
(другое)	в порядке
5. Крыша	в порядке
6. Полы	в порядке
7. Проемы:	
окна	в порядке
двери	в порядке
(другое)	в порядке
8. Отделка	
внутренняя	в порядке
наружная	в порядке
(другое)	в порядке
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	—
лифт	в порядке
вентиляция	в порядке
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электрообеспечение	в порядке
холодное водоснабжение	в порядке
горячее водоснабжение	в порядке
водоотведение	в порядке
газоснабжение	в порядке
отопление (от внешних котельных)	в порядке
11. Крыльца	в порядке

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И.А. Толмак  
В.Ю. Колесников

10 мая 2018 г.

М.П.