

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«10» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО "Ремонтно-эксплуатационная компания"
Полешкова И.А.
- 2) Иванов И.И.
Колосовская В.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 13 по ул. Каширской г. Челябинск
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в удовлет. состоянии.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в удовлет. состоянии.
3. Перегородки	в удовлет. состоянии.
4. Перекрытия:	
чердачные	—
междуэтажные	в удовлет. состоянии.
подвальные	в удовлет. состоянии.
(другое)	в удовлет. состоянии.
5. Крыша	Др.т. т.т.т. т.т.т. в т.ч. 2018.
6. Полы	в удовлет. состоянии.
7. Проемы:	
окна	в удовлет. состоянии.
двери	в удовлет. состоянии.
(другое)	в удовлет. состоянии.
8. Отделка	
внутренняя	в удовлет. состоянии.
наружная	в удовлет. состоянии.
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	—
лифт	—
вентиляция	в удовлет. состоянии.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электрообеспечение	в удовлет. состоянии.
холодное водоснабжение	в удовлет. состоянии.
горячее водоснабжение	в удовлет. состоянии.
водоотведение	в удовлет. состоянии.
газоснабжение	в удовлет. состоянии.
отопление (от внешних котельных)	в удовлет. состоянии.
11. Крыльца	в удовлет. состоянии.

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:
И.А. Полешкова
И.И. Иванов
В.Ю. Колосовская

«10» мая 2018 г.

М.П.