

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«10» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО "Управляющая компания МКД № 1"
Меняева И.И.
- 2) Иванов И.И. Координатор ООО

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 7 по ул. Комаровская Челябинск
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в удовлет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в удовлет.
3. Перегородки	в удовлет.
4. Перекрытия:	
чердачные	—
междуэтажные	в удовлет.
подвальные	в удовлет.
(другое)	
5. Крыша	в удовлет.
6. Полы	в удовлет.
7. Проемы:	
окна	в удовлет.
двери	в удовлет.
(другое)	
8. Отделка	
внутренняя	в удовлет.
наружная	в удовлет.
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	—
лифт	—
вентиляция	удовлет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электропитание	в удовлет.
холодное водоснабжение	в удовлет.
горячее водоснабжение	в удовлет.
водоотведение	в удовлет.
газоснабжение	в удовлет.
отопление (от внешних котельных)	в удовлет.
11. Крыльца	в удовлет.

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И.И. Меняева
И.И. Иванов

«10» мая 2018

М.П.