

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«10» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО Ринский-карьер-недвиж.  
Климова А.А.
- 2) И.И. - ООО Ринский-карьер-недвиж.  
Колесникова О.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №8 по ул. Камаровская, Челябинск  
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в порядке
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в порядке
3. Перегородки	в порядке
4. Перекрытия:	
чердачные	в порядке
междуэтажные	в порядке
подвальные	в порядке
(другое)	—
5. Крыша	в порядке
6. Полы	в порядке
7. Проемы:	
окна	в порядке
двери	в порядке
(другое)	—
8. Отделка	
внутренняя	в порядке
наружная	в порядке
(другое)	—
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	—
лифт	в порядке
вентиляция	в порядке
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электроснабжение	в порядке
холодное водоснабжение	в порядке
горячее водоснабжение	в порядке
водоотведение	в порядке
газоснабжение	в порядке
отопление (от внешних котельных)	в порядке
11. Крыльца	в порядке

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

А.А. Климова  
О.В. Колесникова

«10» мая 2018 г.

М.П.