

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

« 7 » мая 20 18 г.

Комиссия в составе:

1) представители

2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Церковная г. Челябинск
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в порядке
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в порядке
3. Перегородки	в порядке
4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)	в порядке в порядке в порядке
5. Крыша	в порядке
6. Полы	в порядке
7. Проемы: окна двери (другое)	в порядке в порядке
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	Дис. ремонт на уровне ст. 4 2-3 кв. 2018 в порядке
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	закрыт в порядке в порядке
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	в порядке в порядке в порядке в порядке в порядке в порядке
11. Крыльца	в порядке

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И. (Иванова И.)
К. (Королева К.)

« 7 » мая 20 18 г.

М.П.