

АКТ
 планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

« 4 » мая 20 18 г.

Комиссия в составе:
 1) представители Дирекция ООО "Инженерные системы"
Калишкова А.А.
 2) ИИ - ИИЗИТ компания О.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 43 по ул. Ш. Метельград г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>в порядке</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>в порядке</u>
3. Перегородки	<u>в порядке</u>
4. Перекрытия:	
чердачные	<u>в порядке</u>
междуэтажные	<u>в порядке</u>
подвальные	<u>в порядке</u>
(другое)	
5. Крыша	<u>Конт. выполнен 2018 по факту. Опер.</u>
6. Полы	<u>в порядке</u>
7. Проемы:	
окна	<u>в порядке</u>
двери	<u>в порядке</u>
(другое)	
8. Отделка	
внутренняя	<u>частично выполнена 2018</u>
наружная	<u>в порядке.</u>
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	<u>-</u>
лифт	<u>-</u>
вентиляция	<u>в порядке.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электрообеспечение	<u>в порядке</u>
холодное водоснабжение	<u>в порядке</u>
горячее водоснабжение	<u>в порядке</u>
водоотведение	<u>в порядке</u>
газоснабжение	<u>в порядке</u>
отопление (от внешних котельных)	<u>в порядке</u>
11. Крыльца	<u>в порядке</u>

Выводы и рекомендации комиссии: Затянуто нет

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:
И. Калишкова А.А.
И. ИИЗИТ компания О.Ю.

« 4 » мая 20 18 г.

М.П.