

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«4» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО "Имущество" - управляющая компания;
Коминтер
 2) ин. р. ИЖТ Касарский Р.Ю

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 47 по ул. И. Металурга, 7 Тельманов
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>в порядке</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>в порядке</u>
3. Перегородки	<u>в порядке</u>
4. Перекрытия:	<u>—</u>
чердачные	<u>в порядке</u>
междуэтажные	<u>в порядке</u>
подвальные	<u>в порядке</u>
(другое)	
5. Крыша	<u>в порядке</u>
6. Полы	<u>в порядке</u>
7. Проемы:	<u>в порядке</u>
окна	<u>в порядке</u>
двери	<u>в порядке</u>
(другое)	
8. Отделка	<u>в порядке</u>
внутренняя	<u>в порядке</u>
наружная	<u>в порядке</u>
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	<u>—</u>
мусоропровод	<u>—</u>
лифт	<u>в порядке</u>
вентиляция	<u>в порядке</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	<u>в порядке</u>
электрообеспечение	<u>в порядке</u>
холодное водоснабжение	<u>в порядке</u>
горячее водоснабжение	<u>в порядке</u>
водоотведение	<u>в порядке</u>
газоснабжение	<u>в порядке</u>
отопление (от внешних котельных)	<u>в порядке</u>
11. Крыльца	<u>Испр. работ. расписано 3 кв 2018</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Замена цс

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И. Коминтер
И. Касарский Р.Ю

«4» мая 2018 г.

М.П.