

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«4» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор МКД № 111
 2) Иван Колосков О.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 111 по ул. Металлургов г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в порядке
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в порядке
3. Перегородки	в порядке
4. Перекрытия:	
чердачные	—
междуэтажные	в порядке
подвальные	в порядке
(другое)	в порядке
5. Крыша	в порядке
6. Полы	в порядке
7. Проемы:	
окна	в порядке
двери	в порядке
(другое)	в порядке
8. Отделка:	
внутренняя	частичное разрушение
наружная	в порядке
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	—
лифт	—
вентиляция	в порядке. факт не
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электропитание	в порядке
холодное водоснабжение	в порядке
горячее водоснабжение	в порядке
водоотведение	в порядке
газоснабжение	в порядке
отопление (от внешних котельных)	в порядке
11. Крыльца	в порядке

Выводы и рекомендации комиссии: Замена не

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И. Колосков О.Ю.
Д. (Томашова А.В.)

«4» мая 2018 г.

М.П.