

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«4» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО, Ремонтно-эксплуатационная организация №20117
Шелепанов А.А.
- 2) И.И.И. ООО, Ремонтно-эксплуатационная организация №20117
Колесников В.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 49 по ул. Шелепанова 7, Челябинск
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	в удовлетв.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в удовлетв.
3. Перегородки	в удовлетв.
4. Перекрытия:	—
чердачные	в удовлетв.
междуэтажные	в удовлетв.
подвальные	в удовлетв.
(другое)	в удовлетв.
5. Крыша	в удовлетв.
6. Полы	в удовлетв.
7. Проемы:	в удовлетв.
окна	в удовлетв.
двери	в удовлетв.
(другое)	в удовлетв.
8. Отделка	в удовлетв.
внутренняя	в удовлетв.
наружная	в удовлетв.
(другое)	в удовлетв.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	—
мусоропровод	в удовлетв.
лифт	в удовлетв.
вентиляция	в удовлетв.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	в удовлетв.
электрообеспечение	в удовлетв.
холодное водоснабжение	в удовлетв.
горячее водоснабжение	в удовлетв.
водоотведение	в удовлетв.
газоснабжение	в удовлетв.
отопление (от внешних котельных)	в удовлетв.
11. Крыльца	в удовлетв. Проверка расхождений №11 в т.ч. в т.ч. 3.05.2018.

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

Шелепанов А.А.
Колесников В.Ю.

«4» мая 2018 г.

М.П.