

**АКТ**  
**планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**

г. Челябинск

« 4 » мая 2018 г.

Комиссия в составе:  
 1) представители Директор ООО "Управляющая компания №1"  
Полешко А.А.  
 2) Менеджер ООО "Управляющая компания №1"  
Колесников А.Ю.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 53 по ул. Молотавинский г. Челябинск  
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>в порядке</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>в порядке</u>
3. Перегородки	<u>в порядке</u>
4. Перекрытия:	<u>—</u>
чердачные	<u>в порядке</u>
междуэтажные	<u>в порядке</u>
подвальные	<u>—</u>
(другое)	<u>—</u>
5. Крыша	<u>в порядке</u>
6. Полы	<u>в порядке</u>
7. Проемы:	<u>—</u>
окна	<u>в порядке</u>
двери	<u>в порядке</u>
(другое)	<u>—</u>
8. Отделка	<u>—</u>
внутренняя	<u>в порядке</u>
наружная	<u>в порядке</u>
(другое)	<u>—</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	<u>—</u>
мусоропровод	<u>—</u>
лифт	<u>в порядке</u>
вентиляция	<u>—</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	<u>—</u>
электроснабжение	<u>в порядке</u>
холодное водоснабжение	<u>в порядке</u>
горячее водоснабжение	<u>в порядке</u>
водоотведение	<u>в порядке</u>
газоснабжение	<u>в порядке</u>
отопление (от внешних котельных)	<u>в порядке</u>
11. Крыльца	<u>в порядке</u>

Выводы и рекомендации комиссии: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:  
И. Полешко А.А.  
А. Колесников А.Ю.

« 4 » мая 2018 г.

М.П.