

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«4» мая 2019 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО, Ремонтно-эксплуатационная организация
Колесникова И.
- 2) И.И. Р. ООО, РМЭ - КОСОН
Колесникова О.О.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6/1 по ул. Тельмановская г. Челябинск
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>в порядке</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>в порядке</u>
3. Перегородки	<u>в порядке</u>
4. Перекрытия:	
чердачные	<u>—</u>
междуэтажные	<u>в порядке</u>
подвальные	<u>в порядке</u>
(другое)	
5. Крыша	<u>в порядке</u>
6. Полы	<u>в порядке</u>
7. Проемы:	
окна	<u>в порядке</u>
двери	<u>в порядке</u>
(другое)	
8. Отделка	
внутренняя	<u>в порядке</u>
наружная	<u>в порядке</u>
(другое)	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:	
мусоропровод	<u>—</u>
лифт	<u>в порядке</u>
вентиляция	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электроснабжение	<u>в порядке</u>
холодное водоснабжение	<u>в порядке</u>
горячее водоснабжение	<u>в порядке</u>
водоотведение	<u>в порядке</u>
газоснабжение	<u>в порядке</u>
отопление (от внешних котельных)	<u>не нарушено</u>
11. Крыльца	

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

И.И. Колесникова
И.И. Колесникова О.О.

«4» мая 2019 г.

М.П.