

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 34 по ул. 50 лет Октября,

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в порядке
2. Крыльца	в порядке
3. Фасад	в порядке
• Цоколь	в порядке
• Козырьки	в порядке
• Двери	в порядке
• Стены	в порядке
• Балконы	в порядке
• Водостоки <i>исправны</i>	в порядке
4. Кровля	в порядке
• оголовки	в порядке
5. Лестничные клетки	в порядке
• Окна (рамы)	в порядке
• Остекление	исправно
• Стены	в порядке
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	в порядке
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в порядке
• Холодное водоснабжение	в порядке
• Горячее водоснабжение	в порядке
• Водоотведение	в порядке
• Электроснабжение	в порядке
• Газоснабжение	
8. ВВП <i>технически исправны</i>	в порядке
9. Водомерный узел	не нарушены
10. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии:

*З*

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

*А.А. Голенкова* (Голенкова А.А.)  
*О.Ю. Колодкина* (Колодкина О.Ю.)

« *15* » сентябрь 2018 г.

