АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №14с по ул. Калинина

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в уровне
2. Крыльца	в уровне
3. Фасад	в уровне.
• Цоколь	в уровне
• Козырьки	в уровне
• Двери	в уровне
• Стены	в уровне
• Балконы	в уровне
• Водостоки металлические	в уровне
4. Кровля • оголовки	в уровне
5. Лестничные клетки • Окна (рамы)	стро
• Остекление	в наличии
• Стены	в уровне
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	в уровне.
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в уровне.
• Холодное водоснабжение	в уровне
• Горячее водоснабжение	в уровне
• Водоотведение	в уровне
• Электроснабжение	в уровне
• Газоснабжение	в уровне
8. ВВП тепловодяное	в работе
9. Водомерный узел	в работе
10.Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____(Голенкова А.А.)

_____(Колодкина О.Ю.)

_____

_____

«14» сентябрь 2018 г.

М.П.