

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 19<sup>б</sup> по ул. Ждановская

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

| Наименование конструктивных элементов    | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Фундамент (отмостка)                  | в порядке                                            |
| 2. Крыльца                               | требуются ремонт                                     |
| 3. Фасад                                 | в порядке.                                           |
| • Цоколь                                 | требуются ремонт 2019                                |
| • Козырьки                               | требуются ремонт 2019                                |
| • Двери                                  | в порядке.                                           |
| • Стены                                  | в порядке                                            |
| • Балконы                                | в порядке                                            |
| • Водостоки <i>нет</i>                   | в порядке                                            |
| 4. Кровля                                | в порядке                                            |
| • оголовки                               | в порядке                                            |
| 5. Лестничные клетки                     |                                                      |
| • Окна (рамы)                            | стро                                                 |
| • Остекление                             | в порядке.                                           |
| • Стены                                  |                                                      |
| 6. Элеваторный узел                      |                                                      |
| • Запорная арматура                      | в работе                                             |
| 7. Внутридомовые инженерные коммуникации |                                                      |
| • Система теплоснабжения                 | в работе                                             |
| • Холодное водоснабжение                 | в работе                                             |
| • Горячее водоснабжение                  | в работе                                             |
| • Водоотведение                          | в работе                                             |
| • Электроснабжение                       | в работе                                             |
| • Газоснабжение                          | в работе                                             |
| 8. ВВП <i>требуются</i>                  | в работе                                             |
| 9. Водомерный узел                       | в работе                                             |
| 10. Герметизация ввода                   | не нарушена                                          |

Выводы и рекомендации комиссии: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

\_\_\_\_\_  
 (Голенкова А.А.)  
 \_\_\_\_\_  
 (Колодкина О.Ю.)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

« 19 » сентябрь 2018 г.

