

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 24 по ул. Камынинская

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в порядке
2. Крыльца	частично повреждены 2019
3. Фасад	в порядке.
• Цоколь	в части поврежден 2019
• Козырьки	в порядке.
• Двери	в порядке
• Стены	в порядке
• Балконы	в порядке
• Водостоки	—
4. Кровля	в порядке.
• оголовки	
5. Лестничные клетки	хорошо
• Окна (рамы)	в порядке
• Остекление	в порядке
• Стены	в порядке
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	в работе
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в работе
• Холодное водоснабжение	в работе
• Горячее водоснабжение	в работе
• Водоотведение	в работе
• Электроснабжение	в работе
• Газоснабжение	в работе
8. ВВП <u>теплогидроизоляция</u>	в работе
9. Водомерный узел	в работе
10. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии:

[Handwritten signature]

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

[Handwritten signature] (Голенкова А.А.)
[Handwritten signature] (Колодкина О.Ю.)



« *[Handwritten signature]* » сентябрь 2018 г.