

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра

технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 8 по ул. Кашаровская

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	<i>в работе</i>
2. Крыльца	<i>в уровне</i>
3. Фасад	<i>в уровне</i>
• Цоколь	<i>в уровне</i>
• Козырьки	<i>—</i>
• Двери	<i>в уровне</i>
• Стены	<i>в уровне</i>
• Балконы	<i>в уровне</i>
• Водостоки	<i>—</i>
4. Кровля	<i>в работе</i>
• оголовки	<i>в работе</i>
5. Лестничные клетки	<i>в уровне</i>
• Окна (рамы)	<i>в уровне</i>
• Остекление	<i>в уровне</i>
• Стены	<i>в уровне</i>
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	<i>в работе</i>
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	<i>в работе</i>
• Холодное водоснабжение	<i>в работе</i>
• Горячее водоснабжение	<i>в работе</i>
• Водоотведение	<i>в работе</i>
• Электроснабжение	<i>в работе</i>
• Газоснабжение	<i>—</i>
8. ВВП <i>техническое</i>	<i>в работе</i>
9. Водомерный узел	<i>в работе</i>
10. Герметизация ввода	<i>в работе</i>

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Голенкова А.А.)
 _____ (Колодкина О.Ю.)



« 15 » сентября 2018 г.