

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 80 по ул. Комаровского

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в уровне
2. Крыльца	в уровне
3. Фасад	в уровне
• Цоколь	не в уровне Трещ. Тел. трещины
• Козырьки	в уровне
• Двери	в уровне
• Стены	в уровне
• Балконы	в уровне
• Водостоки <i>не в уровне</i>	в уровне
4. Кровля	
• оголовки	в уровне
5. Лестничные клетки	
• Окна (рамы)	в уровне
• Остекление	в уровне
• Стены	в уровне
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	в работе
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в работе
• Холодное водоснабжение	в работе
• Горячее водоснабжение	в работе
• Водоотведение	в работе
• Электроснабжение	в работе
• Газоснабжение	—
8. ВВП <i>не в работе</i>	в работе
9. Водомерный узел	в работе
10. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии:

[Handwritten signature]

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

[Handwritten signature] (Голенкова А.А.)
[Handwritten signature] (Колодкина О.Ю.)



« *[Handwritten date]* » сентябрь 2018 г.