

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 22 по ул. Церковная

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
|--|--|
| 1. Фундамент (отмостка) | в удовлет. |
| 2. Крыльца | в удовлет. |
| 3. Фасад | в удовлет. |
| • Цоколь | в удовлет. |
| • Козырьки | в удовлет. |
| • Двери | в удовлет. |
| • Стены | в удовлет. |
| • Балконы | в удовлет. |
| • Водостоки <u>металлич.</u> | в удовлет. |
| 4. Кровля | в удовлет. |
| • оголовки | |
| 5. Лестничные клетки | |
| • Окна (рамы) | — |
| • Остекление | стеклопакеты в удовлет. |
| • Стены | в удовлет. |
| 6. Элеваторный узел | |
| • Запорная арматура | в удовлет. |
| 7. Внутридомовые инженерные коммуникации | |
| • Система теплоснабжения | в удовлет. |
| • Холодное водоснабжение | в удовлет. |
| • Горячее водоснабжение | в удовлет. |
| • Водоотведение | в удовлет. |
| • Электроснабжение | в удовлет. |
| • Газоснабжение | в удовлет. |
| 8. ВВП <u>теплогидроузел</u> | в работе |
| 9. Водомерный узел | в работе |
| 10. Герметизация ввода | в наличии |

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Z

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Голенкова А.А.)

_____ (Колодкина О.Ю.)

« 18 » сентябрь 2018 г.

