

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 26 по ул. Церковная

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в порядке
2. Крыльца	в порядке
3. Фасад	в порядке
• Цоколь	в порядке трес. трещины
• Козырьки	в порядке трес. трещины
• Двери	в порядке
• Стены	в порядке
• Балконы	в порядке
• Водостоки <i>нормально</i>	в порядке
4. Кровля	в порядке
• оголовки	в порядке
5. Лестничные клетки	в порядке
• Окна (рамы)	в порядке
• Остекление	в порядке
• Стены	трещины трещины 20мм
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	в рабочем
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в рабочем
• Холодное водоснабжение	в рабочем
• Горячее водоснабжение	в рабочем
• Водоотведение	в рабочем
• Электроснабжение	в рабочем
• Газоснабжение	—
8. ВВП <i>теплообменник</i>	в рабочем
9. Водомерный узел	в рабочем
10. Герметизация ввода	и нарушен

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Голенкова А.А.)
 _____ (Колодкина О.Ю.)

« 18 » сентябрь 2018 г.

