

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 35 по ул. Ш. Металлургов

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в порядке.
2. Крыльца	в порядке.
3. Фасад	в порядке.
• Цоколь	в порядке.
• Козырьки	в порядке.
• Двери	в порядке.
• Стены	в порядке.
• Балконы	в порядке.
• Водостоки, <i>ливневая канализация</i>	в порядке.
4. Кровля	
• оголовки	в порядке.
5. Лестничные клетки	
• Окна (рамы)	в порядке.
• Остекление	в порядке.
• Стены	в порядке.
6. Элеваторный узел	в порядке.
• Запорная арматура	в работе.
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в рабочем состоянии.
• Холодное водоснабжение	в рабочем состоянии.
• Горячее водоснабжение	в рабочем состоянии.
• Водоотведение	в порядке.
• Электроснабжение	в рабочем состоянии.
• Газоснабжение	в порядке, состояние.
8. ВВП <i>теплообменник</i>	в работе.
9. Водомерный узел	в порядке.
10. Герметизация ввода	не нарушено.

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Голенкова А.А.)
 _____ (Колодкина О.Ю.)

« 15 » сентябрь 2018 г.

