

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2018 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1»

Директор Голенкова А.А. Инженер Колодкина О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 10 по ул. Калининская

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в порядке.
2. Крыльца	трещ. ремонт
3. Фасад	
• Цоколь	трещинами ремонт 2019
• Козырьки	частично ремонт 2019
• Двери	в порядке
• Стены	в порядке
• Балконы	в порядке
• Водостоки	—
4. Кровля	
• оголовки	в порядке.
5. Лестничные клетки	
• Окна (рамы)	есть
• Остекление	в наличии
• Стены	в порядке
6. Элеваторный узел	
• Запорная арматура	в рабочем
7. Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	в рабочем
• Холодное водоснабжение	в рабочем
• Горячее водоснабжение	в рабочем
• Водоотведение	в рабочем
• Электроснабжение	в рабочем
• Газоснабжение	в рабочем
8. ВВП <i>техническое</i>	в рабочем
9. Водомерный узел	в рабочем
10. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии:

З

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 (Голенкова А.А.)

 (Колодкина О.Ю.)



«18» сентябрь 2018 г.