

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск сентябрь 2019 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1» «Першино»


Директор Голенкова А.А. Инженер Шрайбер О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №29 по Калмыкова


В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1.Фундамент (отмостка)	Удовлетворительно
2.Крыльца	Частичный ремонт крылец п.1-6 –выполнено 2019г
3.Фасад	
• Цоколь	Удовлетворительно
• Козырьки	Удовлетворительно
• Двери	Замена тамбурной двери с п.1-3
• Стены	Удовлетворительно
• Балконы	Удовлетворительно
• Водостоки	нет
4.Кровля	Частичный ремонт крыши кВ.39-выполнено 2019г
• оголовки	Удовлетворительно
5.Лестничные клетки	Удовлетворительно
• Окна (рамы)	
• Остекление	В наличии
• Стены	Удовлетворительно
6.Элеваторный узел	
• Запорная арматура	В рабочем состоянии
7.Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	В рабочем состоянии
• Холодное водоснабжение	В рабочем состоянии
• Горячее водоснабжение	В рабочем состоянии
• Водоотведение	В рабочем состоянии
• Электроснабжение	Требуется освещение в под. и надкозрьком-выполнено 2019г
• Газоснабжение	В рабочем состоянии
8.ВВП(теплообменник)	В рабочем состоянии
9.Водомерный узел	В рабочем состоянии
10.Герметизация ввода	Не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:


 _____ (Голенкова А.А.)

 _____ (Шрайбер О.Ю.)



«_»сентября 2019 г.

М.П.