

АКТ

Планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск апрель 2023 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1» «Першино»

Директор Голенкова А.А. Инженер Шрайбер О.Ю. составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 23 по 50 лет ВЛКСМ

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1.Фундамент (отмостка)	Разрушение отмостки(частично)
2.Крыльца	Выкрашивание раствора, отслоение
3.Фасад	
• Цоколь	Ремонт штукатурного слоя-выполнено
• Козырьки	удовлетворительно
• Двери	удовлетворительно
• Стены	Удовлетворительно (ремонт м.швов-по заявке)
• Балконы	удовлетворительно
• Водостоки	нет
4.Кровля	Удовлетворительно
• оголовки	удовлетворительно
5.Лестничные клетки	
• Окна евро	удовлетворительно
• Остекление	В наличии
• Стены	Удовлетворительно
6.Элеваторный узел	
• Запорная арматура	В рабочем состоянии
7.Внутридомовые инженерные коммуникации	
• Система теплоснабжения	В рабочем состоянии
• Холодное водоснабжение	В рабочем состоянии
• Горячее водоснабжение	В рабочем состоянии
• Водоотведение	В рабочем состоянии
• Электроснабжение	В рабочем состоянии
• Газоснабжение	В рабочем состоянии
8.ВВП(теплообменник)	В рабочем состоянии
9.Водомерный узел	В рабочем состоянии
10.Герметизация ввода	Не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Голенкова А.А.)

_____ (Шрайбер О.Ю.)

М.П.

«6» апрель 2023 г.

