

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2016

Комиссия в составе:

1) представители:

2) Ильин Илья Романович

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 30 по ул. 50 лет Октября г. Челябинск
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Периформы: чебачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Провмы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недобающие жилые помещения требуют капитального ремонта.

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Ильин Илья Романович25 04 2016

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

09 2018 г.

г. Челябинск

Комиссия в составе:

- 1) представители ООО "Вестник правосудия" № 04-3;
- 2) Жилищное управление МС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 10 по ул. Пионерская г. Челябинск. В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>неудовлетворительное</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>неудовлетворительное</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительное</u>
4. Перины: чердачные междуподпольные подвальные (другое)	<u>удовлетворительное</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительное</u>
6. Полы	<u>удовлетворительное</u>
7. Проемы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительное</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительное</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мультипропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительное</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водостоеведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительное</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недоброкачественное состояние общего имущества МКД, требует
улучшения, замены и капитального ремонта
Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

М.П. Жилищное управление МС

М.П. 09 2018 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

25.04 2016г.

г. Челябинск

Комиссия в составе:

- 1) представители Уральское ООО, Ресурсоудаложен -
2009г, член ФСБ
2) инженер Марченко И.Н.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 15 по ул. 50 лет Челябинска.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Переирытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Просьбы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифты вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Р.Н. Пиршев
И.Н. Марченко

25.04.2016 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

28-04-2018

г. Челябинск

Комиссия в составе:

1) представители:

Управляющая компания №04137
ООО "Ремонтируй дом"

2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №150 по ул. 50 лет Победы г. Челябинск. В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия: чебодочные междуподъездные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>неудовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Проемы: окна двери (другие)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: железнодорожный лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних источников)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u>
11. Крытые	<u>неудовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Требуемое состояние не соответствует, требуется

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Зас - Директор
Управляющей компании

25-04-2018

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

25.04.2011

г. Челябинск

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей АДО. Финансово-жилищного центра № 3 г. Челябинска
- 2) Члены комиссии Управляющей АС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. 50 лет Победы г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Перекрытия: чредочные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Проводы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>не удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:
Хорошее зашитие швов
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

Михаил Буров
Михаил Буров

25.04.2011

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

05 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители директора МУП ЖКХ №3 Челябинска
 2) директора МУП ЖКХ №3 Челябинска

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №8 по ул. Борисовской г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия: чредочные междуптажные подвальный (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>неудовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просеи: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: музейопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>неудовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	

Выводы и рекомендации комиссии:

Надлежит заменить кровлю, обшingleть
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц: Т.к. лестница кровле
Зданию бывшему изуправле
Зданию бывшему изуправле

05 04 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

05 04 2018г.

г. Челябинск

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющая компания №34483
ЖКХ ВС
- 2) Члены комиссии ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №11 по ул. Большевикам.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>неудовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Проемы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механические, электрические, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Требуется капитальный ремонт кровли, подвалов, междуетажных перекрытий, подземных гаражей

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Р. - Зубриков
М.С. Верстюга ИС

05 04 2018г.

М.Г.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

28.04.2011

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей компании - МОИЗ
зарегистрированной в Челябинске
- 2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №26 по ул. бывшему Бородинской.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Пересятыя: чердачные междуетажные подвальные (другие)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>неудовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просмы: окна двери (другие)	<u>неудовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> .
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u> .

Выводы и рекомендации комиссии:

Недобущее состояние общего имущества, потребующее, подлежащее, направленное.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

зарегистрированной в Челябинске
Управляющая компания
зарегистрированной в Челябинске

28.04.2011

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

25.09.2011 г.

г. Челябинск

Комиссия в составе:

- 1) представители Межрайонной инспекции по техническому надзору и аудиту
1109-37 ОГРН 1025515000001
- 2) Инженер Межрайонной ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №2 по ул. Пушкина.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просеи: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Межрайонная инспекция по техническому надзору и аудиту
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц Межрайонная инспекция по техническому надзору и аудиту

Межрайонная инспекция по техническому надзору и аудиту

№ 04 2011

М.П

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

28 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Бирюкова Ю.Решетникова И.Ю.И.З.
Эрик Би
- 2) Анисимова Николая ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 23 по ул. Грушевского.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>неудовлетвор.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетвор.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетвор.</u>
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетвор.</u>
5. Крыша	<u>удовлетвор.</u>
6. Полы	<u>удовлетвор.</u>
7. Проводы: окна двери (другое)	<u>удовлетвор.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетвор.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>—</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетвор.</u> <u>неудовлетвор.</u> <u>неудовлетвор.</u> <u>удовлетвор.</u> <u>удовлетвор.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетвор.</u>

Выводы и рекомендации комиссии: Требующие капитального ремонта, обновления - неудовлетвор.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

Ольга Бирюкова
Юрий Анисимов

25 04 2018 г.

М.Г.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.09.2018

Комиссия в составе:

1) представители

2) Бирюкова Ю.В. Решитовская ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 38 по ул. Гагарина.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>надежный</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>надежные</u>
3. Перегородки	<u>надежные</u>
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другие)	<u>надежные</u>
5. Крыша	<u>надежная</u>
6. Полы	<u>надежные</u>
7. Прамы: окна двери (другое)	<u>надежные</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>надежные</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>надежные</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>надежные</u> <u>не надежные</u> <u>ненадежные</u> <u>надежные</u> <u>ненадежные</u> <u>надежные</u>
11. Крыльца	<u>надежные</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Рекомендации: требуемые капитальные
ремонт кровли, ГВС, ГВС, вентиляция

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

О.И. Бирюкова
Ю.В. Решитовская ИС

25.09.2018 г.

М.Г.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

25 04 2011 г.

г. Челябинск

Комиссия в составе:

- 1) представители Буренкова О.О., Решетникова А.И.
Модо з. турда бу
2) домоуправления И.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 37 по ул. 1 Спасская.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>недобеществ</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>недобеществ</u>
3. Перегородки	<u>недобещств</u>
4. Пере крытия: чердачные междуетажные подвальные (другое) <u>хороши</u>	<u>удовещств</u> <u>недобещств</u> <u>недобещств</u>
5. Крыша	<u>удовещств</u>
6. Полы	<u>удовещств</u>
7. Просмы: окна двери (другое)	<u>удовещств</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовещств</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удобещает</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удобещает</u> <u>недобещает</u> <u>недобещает</u> <u>недобещает</u> <u>недобещает</u> <u>недобещает</u>
11. Крыльца	<u>удобещает</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недобещает, требует капитального ремонта и срочного устранения

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

ЛЮС, подписьПриходы
должны быть
установлены

25 04 2011

М.Г.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора АО, решившего оказать помощь
ГУП ЧОУ СПб ГУП ЧОУ СПб ГУП ЧОУ СПб ГУП ЧОУ СПб
- 2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №14 по ул. Чернышевская.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительное</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительное</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительное</u>
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое) <u>коридоры</u>	<u>удовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительное</u>
6. Полы	<u>удовлетворительное</u>
7. Проемы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительное</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительное</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворительное</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительное</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недоброжелательное отношение к общему имуществу
Поддержание общего имущества в удовлетворительном состоянии

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

А. А. Харин А. А. Бондарев
М. Г. Абрамова А. А. Бондарев

А. А. Харин А. А. Бондарев
М. Г. Абрамова А. А. Бондарев

25.04.2018.

М.Г.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2016

Комиссия в составе:

1) представители

УОУЛЗ, Тюмень

2) Администратора МКД

Администратора МКД

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 9 по ул. Грушевского.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	неудовлетворительно.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворительно.
3. Перегородки	удовлетворительно.
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	удовлетворительно.
5. Крыша	неудовлетворительно.
6. Полы	неудовлетворительно.
7. Проемы: окна двери (другое)	удовлетворительно.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворительно.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворительно.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	неудовлетворительно. неудовлетворительно. неудовлетворительно. неудовлетворительно. неудовлетворительно. неудовлетворительно.
11. Крыльца	удовлетворительно.

Выводы и рекомендации комиссии:

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

25.04.2016 г.Администратор МКД25.04.2016 г.

М.Г.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

20.04.2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Береговой ООО, Ремонтно-заготовительный №03
жилых зданий
и инженерной инфраструктуры
- 2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №80 по ул. Буденовской г. Челябинска.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительное</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительное</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительное</u>
4. Потолки чебачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительное</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительное</u>
6. Полы	<u>удовлетворительное</u>
7. Продемы окна двери (другое)	<u>удовлетворительное</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительное</u>
9. Механическое, эпикриическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительное</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>неудовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>неудовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u>
11. Крыльца	

Выводы и рекомендации комиссии:

Недобущие каминные печи ХВС, неудовлетворительное состояние
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Жилой фонд
Береговая ИС

25.04.2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«25 09 2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Бирюкова И.М. Ремонтно-изделий -
МОУ № 3, ул. Мира 16
 2) Часовщикова И.В. Белебеевский - МОУ № 3,
Бирюковой Н.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Мира г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Периимитные чебаченные междуетажные подвальские (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Промежутки окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: телефоны пандус вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльцо	<u>искусственная плитка</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Часовщикова И.В.

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

И.М. Бирюков
И.В. Часовщикова И.С.15. 09. 2018.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Будинец Е.В. Ремонтно-техническая компания - МКД
Будинец Е.В. Ремонтно-техническая компания - МКД
- 2) Бурлюк Н.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Красногвардейская, г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Перикрытия: челночные междуетажные подвальные (другие)	удовлетворяет.
5. Крыша	удовлетворяет.
6. Полы	удовлетворяет.
7. Прозмы: окна двери (другое)	удовлетворяет.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворяет.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет.
11. Краныца	удовлетворяет.

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц

24.04.2011
Будинец Е.В. Ремонтно-техническая компания - МКД

25.04.2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители, Бирюкова И.В. Регистратор - МОУнз
Гарик ВГ
- 2) Член комиссии И.В. Григорьевич - ЕЖДиЗТ
Бирюкова И.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №1 по ул. Дачной г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворительно
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворительно
3. Перегородки	удовлетворительно
4. Покрытие чесцаменные междуетажные подвалочные (другие)	удовлетворительно
5. Крыша	удовлетворительно
6. Полы	удовлетворительно
7. Проземы окна двери (другие)	удовлетворительно
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	удовлетворительно
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	—
10. Внутриквартирные инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно.
11. Крыши	удовлетворительно.

Выводы и рекомендации комиссии:

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

С.Г. Бирюков
И.В. Бирюкова И.В.

25 04 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Бухгалтерия МС, Бессонова Елена - № 43
Хрикова Ольга - № 43
 2) Минаков Евгений Иванович - № 43
Булаево Ирина - № 43

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Ульяновская г. Челябинск.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Периикрытия чредочные междуетажные подвалы (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Прорези окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифты вентиляция	<u>-</u> <u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодной водоснабжение горячее водоснабжение воздообмен газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц

Руслан Хриков
Ирина Булаева ИС

25 04 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Дирекции МУ Ресурсоудобства №04-3,
ОГРН 1055500000037
- 2) Менеджер АО Ресурсоудобства №04-3,
Бергесенце Илья

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №4 по ул. Лычаковская г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Периодичные чесадочные междуетажные подъемные (другое)	удовлетворяет.
5. Крыша	удовлетворяет.
6. Полы	удовлетворяет.
7. Проемы окна двери (другое)	удовлетворяет.
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	удовлетворяет.
9. Механические, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	— удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет.
11. Крыльца	не удовлетворяет. Требует ремонта и замены

Выявлены и рекомендации комиссии:

Мелешин

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

27 - Михаил
Бергесенце Илья

25.04.2018 г.

М.П.

АКТ

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 37 по ул. Малая ул. г. Чебоксары
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетв.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетв.
3. Перегородки	удовлетв.
4. Перинырытия: челдачные междуетажные подвалочные (другое)	удовлетв.
5. Крыша	удовлетв.
6. Поля	удовлетв.
7. Проемы: окна двери (другое)	удовлетв.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетв.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	—
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	неудовлетв. удовлетв. удовлетв. неудовлетв. неудовлетв. неудовлетв. неудовлетв.
11. Крыльца	неудовлетв.

Выводы и рекомендации комиссии: Проблемы капитализма
и ее класса, технической, инженерной
Подписи членов комиссии и присутствующих лиц: Борис Григорьевич Красильников

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

again, the ~~increasing~~ declining
population,
~~spared~~

Ог-Джин бз' ^{спа}
Мыс Апостола не

25 04 2019

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Буряков А.Ю. Менеджер отдела - №241-31
ООО "БУРЯКОВ"
 2) Шишовцева А.С. Менеджер отдела - №241-31
ООО "БУРЯКОВ"

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №85 по ул. Мичуринская г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>использует.</u>
3. Перегородки	<u>использует.</u>
4. Перикрытия: чебдачные междуптажные подвалные (другие)	<u>использует.</u>
5. Крыша	<u>использует.</u>
6. Полы	<u>использует.</u>
7. Праемы: окна двери (другие)	<u>использует.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>использует.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>использует.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>использует.</u> <u>использует.</u> <u>использует.</u> <u>использует.</u> <u>использует.</u> <u>использует.</u>
11. Крыльца	<u>использует.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Требуемое жилищно-коммунальное
устройство, функционирующее в соответствии с
законом, правилами, нормами и
приказами органов государственного
регулирования и надзора.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО "БУРЯКОВ"
Менеджер отдела ИС

25 04 2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2012 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Буренкова И.В. Рассмотрел документ - ЖЭУ №3
Одрик В.И.
- 2) Насыщев А.В. Рассмотрел документ - ЖЭУ №3
Буренков И.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №3 по ул. Шашкин г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Перифрические членочные междуетажные подвалные (другие)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Промежуточные окна двери (другие)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, аэрогравитационное, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>-</u> <u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

Одрик В.И.
Буренков И.С.

25.04.2012 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора Уральского филиала №42
ООО "Уральский филиал АО "Многоквартирные дома"
2) Генеральный директор АО "Многоквартирные дома"
Береснева Н.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 31 по ул. Сибирская, г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Пеевородки	удовлетворяет.
4. Перекрытия: чебдачные междуетажные подвалочные (другое)	удовлетворяет.
5. Крыша	неудовлетворяет.
6. Полы	удовлетворяет.
7. Пресмы: окна двери (другие)	удовлетворяет.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворяет.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение теплоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. неудовлетворяет.
11. Крышина	неудовлетворяет.

Выводы и рекомендации комиссии: Требуется капитальный ремонт фасада, крыши, кровли, сантехники и теплоснабжения.
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО "Уральский филиал АО "Многоквартирные дома"
Н.С. Береснева

25.04.2018 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора МУП Жилищно-эксплуатационного центра
- 2) Директор МУП Жилищно-эксплуатационного центра

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 1 по ул. Лесопарковая.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Перекрытия: чебачные междуетажные подвальные (другие)	удовлетворяет.
5. Крыша	неудовлетворяет.
6. Полы	удовлетворяет.
7. Просемы: окна двери (другие)	удовлетворяет.
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	удовлетворяет.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. удовлетворяет. не удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет.
11. Крыльцо	удовлетворяет.

Выводы и рекомендации комиссии:

Требуется пакетный ремонт
крыльев, залогов, лестниц - 150 000

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

07-04-2011
Руководитель центра

25 04 2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора Ш. Рашитова Администрации МКД № 3
Офицер Т.А. Касимова Администрации МКД № 3
2) Директор Администрации МКД № 3
Архитектор Н.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Шелковичной, Челябинск.

В ходе осмотра состояния общего имущества Многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Потолки чредочные междуетажные подвальные (другое)	удовлетворяет.
5. Крыша	удовлетворяет.
6. Полы	удовлетворяет.
7. Празмы окна двери (другое)	удовлетворяет.
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	удовлетворяет.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт теплоподача	удовлетворяет. необходим. удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. необходим. удовлетворяет. удовлетворяет. необходим. удовлетворяет.
11. Крыльца	удовлетворяет.

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц

Директор
Руководитель

25.04.2011 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Мурзина А.В. Ремонта и ЖКХ
- 2) Павлова Евгения И.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Кудашевская.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	исправен.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	исправен.
3. Переходы	исправен.
4. Перекрытия: чебодочные междустажные подвалные (другие)	исправен.
5. Крыша	исправен.
6. Полы	исправен.
7. Проземы: окна двери (другие)	исправен.
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	исправен.
9. Механическое, звеноорическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	исправен.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздохваждение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	исправен. исправен. исправен. исправен. исправен.
11. Крыльца	исправен.

Выводы и рекомендации комиссии:
Небольшие наклонности имеются
на крыше, фасадах, кровле кирпичной
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Ор. Дарин Ю.И.
Мурзин А.В.

25 04 2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Бирюковой И.Н., Решиной Альбины Михайловны
и Маркеловой Ирины Сергеевны не имеющей

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Широкая г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Периодически: чесадочные междустажные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Просёмы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>не удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Проверено машинистом по решению
личного и неучтывшего решения приказа, доказал
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

Ольга Бирюкова
Маркелова Ирина Сергеевна не

25 04 2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Дирекции МУП Районсервиса - МКД
 2) Орлов В.Г. - Верхнекамск А.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 13 по ул. Музыка г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Периодытия чебачные междуптажные подвалные (другие)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Проемы окна двери (другие)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздуховедение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	<u>не удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Орлов

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Орлов В.Г.
Верхнекамск А.С.

26.04.2011 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители директора МУ, Администрации № 243,
2) Управляющая компания МС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 19 по ул. Октябрьского.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Периоды: челдочные междуптажные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Прозмы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение газоплление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии: Требуется неотложное решение
штрафовать, оштрафовать
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

ООО "Управляющая компания № 243"
Заявление не

25.04.2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2010 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Фирма М.Ремонтно-изделий №4 ЧМЗ
Хрилко Т.Н. Борисова И.С.
- 2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №56 по ул. Белинского, Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия чесдачные междуетажные подвалы-ные (группы)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Провесы окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: штурвалопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение теплоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц

Хрилко Т.Н.
М.Ремонтно-изделий №4 ЧМЗ25.04.2010

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Бирюкова Ю.О. Администрация жил. зданий
Жуков В.П. Управляющая компания
- 2) Члены комиссии береженков Н.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 62 по ул. Белинского.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Перекрытия: чредочные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Потолки	<u>удовлетворяет.</u>
7. Премы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздушное вентиляция газоснабжение отопление (от внешних источников)	<u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выходы и рекомендации комиссии:

Установлениепотребности текущих решений

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Ольга Ольшанский
Руководитель25 04 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

26.04.2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей компании №2 ЧУЗ
ООО Урал-Бригада НС
- 2) Плановый осмотр состояния общего имущества многоквартирного дома

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 30 по ул. Мичуринская.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Периоды: чесадочные междуетажные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Просмы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздообменение Газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО Урал-Бригада НС

26.04.2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Жиринова И.В. Член совета директоров - МКД
Зарубин А.С. Член совета директоров МКД
- 2) Печникова А.В. Член комиссии МКД

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 32 по ул. Мурзинка, г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Потолки чебдачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просветы окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водоопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение теплоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>не соответствует</u>
11. Крыльцо	<u>не соответствует</u>

Выводы и рекомендации комиссии: Требующие улучшенийжелает привести в ЧСКСН

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО "Жириновъ"
Руководитель

25.04.2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Береговой ул. Нижнедевицкое 70Чиз
Одна из
2) Нижнедевицкое ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №28 по ул. Мынды г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	неудовлетворительно.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	неудовлетворительно.
3. Перегородки	удовлетворительно.
4. Перекрытия: чесдачные междуетажные подвальные (другие)	удовлетворительно.
5. Крыша	удовлетворительно.
6. Полы	удовлетворительно.
7. Просеи: окна двери (другое)	удовлетворительно.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворительно.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворительно.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно. удовлетворительно.
11. Крылечко	удовлетворительно.

Выводы и рекомендации комиссии:
Предусмотреть капитальный ремонт
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

Одна из
Береговой ул.
Нижнедевицкое ИС

25.04.2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора МУ «Ремонтульгасжил»
Морозова А.Н. Орлова Е.В.
2) Члены комиссии МСС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 15 по ул. Малышева г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Периодичные чесочные междуетажные подвальные (другие)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Прасты окна двери (другие)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифты вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии: Требуется дальнейшее
обследование, ремонт

Подпись: Членов комиссии и присутствующих лиц:

З. Орлов
Руководитель

25 04 2011

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

26.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Башкирье М.Р. Решетникова
2) Администрации Верхнеуральска

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 18 по ул. Муровой г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>недобросостоящ.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>недобросостоящ.</u>
3. Перегородки	<u>недобросостоящ.</u>
4. Перинырытия челюстные междустажные подвальные (другое)	<u>недобросостоящ.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Промежутки окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: элеваторопривод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздухоудаление теплоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>недобросостоящ.</u> <u>недобросостоящ.</u> <u>недобросостоящ.</u> <u>недобросостоящ.</u>
11. Крыльца	<u>недобросостоящ.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Лучше сантехника, управление

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Од - Жиринов
Администрации

26.04.2018 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Челябинск ЦДР Ремонта и ЖКХ
2) Ильинец Г.В. Бережной И.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №28 по ул. Широкая г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>недобешен.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>недобешен.</u>
3. Перегородки	<u>недобешен.</u>
4. Покрытия: чредочные междуетажные подвальные (другое)	<u>удобешен.</u>
5. Крыша	<u>удобешен.</u>
6. Полы	<u>удобешен.</u>
7. Просветы: окна двери (другое)	<u>удобешен.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удобешен.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифты вентиляция	<u>—</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение теплоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удобешен.</u> <u>удобешен.</u> <u>недобешен.</u> <u>удобешен.</u> <u>удобешен.</u> <u>удобешен.</u> <u>недобешен.</u>
11. Крыльца	<u>недобешен.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:
Чебышев Евгений Борисович
Ильинец Геннадий Григорьевич
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

А - окошко
Б - дверь
Г - крыльцо

25 04 2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Миримова А.В. Капиталоуправление - МУП г. Челябинска
 2) Члены комиссии

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №1 по ул. Чернышевской г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительное</u> .
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>неудовлетворительное</u> .
3. Перегородки	<u>удовлетворительное</u> .
4. Перикрытия челюстные междуподпольные подвальные (другие)	<u>удовлетворительное</u> .
5. Крыша	<u>удовлетворительное</u> .
6. Полы	<u>удовлетворительное</u> .
7. Проемы окна двери (другие)	<u>удовлетворительное</u> .
8. Отделка внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворительное</u> .
9. Механические, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>неудовлетворительное</u> .
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отведение (от внешних котельных)	<u>неудовлетворительное</u> . <u>неудовлетворительное</u> . <u>неудовлетворительное</u> . <u>неудовлетворительное</u> . <u>неудовлетворительное</u> . <u>неудовлетворительное</u> .
11. Крыльца	<u>удовлетворительное</u> .

Выводы и рекомендации комиссии:

Небольшие рабочие повреждения, не влияющие на эксплуатацию здания, все остальные элементы в удовлетворительном состоянии

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Од - Ольга БУРГИНА
Завершение не

25.04.2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.09.2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей компании
НПООЗГСУДИСАУДСЕК
- 2) Административный персонал ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 916 по ул. Челюскинцев г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>неудовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>неудовлетворяет.</u>
4. Потолки: чебачные междуетажные подвальными (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Пропускные окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: трубопровод лифт вентиляция	<u>неудовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u>
11. Крытые	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Несущие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Су - жило ву
МФБирюзине ИС

25.09.2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители ООО, Решение о создании - № 04 от 31.12.2017
ООО "Дирекция Межрайонной АС"

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 56 по ул. Красноармейская.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительное</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительное</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительное</u>
4. Пере крытия: чебачные междуетажные подвалные (другое)	<u>удовлетворительное</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительное</u>
6. Полы	<u>удовлетворительное</u>
7. Проемы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительное</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительное</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: нагревательный водопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u> <u>удовлетворительное</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительное</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО "Дирекция Межрайонной АС"

25 04 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей АО, Администрации -
тому 3-м бурик РС
- 2) Нижегородской Территориальной ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №61 по ул. Свердловской
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>неудовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перинырытия: чебачные междустажные подвалные (другие)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Пространства: окна двери (другие)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, злоботреческое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздоувольдение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:
Нижегородская Территориальная ИС
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

Од - бурик РС
Нижегородская Территориальная ИС
Руководитель ИС

25 04 2011

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО Ремонтсервис
МСУ № 39 г. Челябинск
2) директор Дирекции ЖКХ

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 62 по ул. Мир г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Периодытия: челдачные междуетажные подвалочные (другие)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просмы: окна двери (другие)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>хорошее</u> <u>удовлетворяет</u> <u>хорошее</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыши	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Причины неисправности общедомового инженерного оборудования
Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

Директор
ЖКХ Дирекции ЖКХ

25 04 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Жироморе АО, Жилстройиздат - № 35 от 3 "Октября 2016 г.
 2) Жилищное управление по г. Челябинску

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Технадзорской переулок
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перифирытия: чебрачные междустажные подъемные (другие)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>неудовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Промежутки: окна двери (другие)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: трубопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение трубынабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии

Требование Жилстройиздат

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

ООО "Энерго-БИУ"

26 04 2018 г.

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора АО Ремонтудастхолдинг -
МДУ и ЗАО Метроэнерго
2) члены комиссии не

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №16 по ул Челюскин г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перифрины: чебачные междуетажные подиумные (другие)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просеки: окна двери (другие)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворяет</u>
10. Внутриквартирные инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крытые	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недавний санитарный подвал подвала

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Директор Челябинской Ремонтудастхолдинг

25 04 2018

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2008 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Администрации МКД № 19 по ул. Мичуринской г. Челябинск
2) Администрации МКД № 19 по ул. Мичуринской г. Челябинск

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 19 по ул. Мичуринской г. Челябинск
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Перекрытия: челночные междуподъездные подвалные (другие)	удовлетворяет.
5. Крыша	удовлетворяет.
6. Поля	удовлетворяет.
7. Продемы: окна двери (другие)	удовлетворяет.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворяет.
9. Механические, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: теплоопровод лифт вентиляция	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет.
10. Внутриквартирные инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет.
11. Крыльца	удовлетворяет.

Выходы и рекомендации комиссии: _____

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Однако Юрий
Администрации

25 04 2008

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011

Комиссия в составе:

- 1) представители Бирюкова И.В. Администрации - №0УЗ
Членов комиссии не

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 9 по ул. Масалы г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлет.</u>
4. Перекрытия: чесчадочные междуетажные подвальных (другое)	<u>удовлет.</u>
5. Крыша	<u>удовлет.</u>
6. Полы	<u>удовлет.</u>
7. Продемы: окна двери (другое)	<u>удовлет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>-</u> <u>удовлет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u>
11. Крытые	<u>удовлет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

О. - Бирюков
Члены комиссии не25 04 2011

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2012 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директор ООО Ремонтно-демонтажные работы
ООО ЧУП ТД Альянс Сервис ИС
- 2) Альянс Сервис ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Шпичка Пантелеймоновская.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия чебачные междустажные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>неудовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. ПРОЕМЫ окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздообмен газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u>
11. Крайства	<u>неудовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Ремонтно-демонтажные работы
Альянс Сервис ИС

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

О. Директор
ООО Альянс Сервис ИС

25.04.2012 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2010 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Директора МУП "Районсервис"
Челябинск г. Челябинск
 2) Члены комиссии

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 1 по ул. Шелапуров.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перекрытия: челюстные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Потолки	<u>удовлетворительно</u>
7. Просёмы: окна двери (другое)	<u>неудовлетворительно</u> , <u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механические, электрические, санитарно-технические и иное оборудование, в т. ч.: трубопровод лифт вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворительно</u>
10. Внутриквартирные инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздообогревание газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> , <u>удовлетворительно</u> , <u>удовлетворительно</u> , <u>удовлетворительно</u> , <u>удовлетворительно</u> , <u>удовлетворительно</u> .
11. Крытые	<u>удовлетворительно</u> .

Выводы и рекомендации комиссии: Требуется начинать ремонт кровли, крыши, перегородок, пожарной безопасности
штукатурки, макета, пожарной безопасности
 Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

А - Юрий Юрьевич Быков
МУП "Районсервис" Челябинск

25 04 2010 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Дирекции МУП Ремонтоуслуги ик
ЖУр 37 Октябрь
- 2) Штаба по Университету ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №11 по ул. 10 Шмидта.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	неуровнем.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Периоды: чесадочные междустажные подвалные (другие)	удовлетворяет.
5. Крыша	удовлетворяет.
6. Полы	удовлетворяет.
7. Просеи: окна двери (другие)	удовлетворяет.
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	удовлетворяет.
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: телефонопровод лифт вентиляция	— удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. неуровнем. неуровнем. неуровнем. удовлетворяет.
11. Крыница	удовлетворяет.

Выводы и рекомендации комиссии:
Руководитель штаба по Университету ИС
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц Подпись

Октябрь 2011 г.
Руководитель ИС

25 04 2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2010

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей компании №04н-3
ОГРН 1055501000001
- 2) Члены комиссии

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № В по ул. Шемякин.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлет.</u>
4. Перифирытии: четырехэтажные междуподъездные подвалочные (другое)	<u>удовлет.</u>
5. Крыша	<u>недовол.</u>
6. Полы	<u>удовлет.</u>
7. Просмы: окна двери (другое)	<u>удовлет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: межкомнатные лифт вентиляция	<u>удовлет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u> <u>удовлет.</u> <u>неудов.</u> <u>неудов.</u> <u>удовлет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недостатков нет, подтвердить, согласовано.

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

ОО - ОГРН 1055501000001
Управляющая компания №04н-3

25 04 2010

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Одричук И.В., член комиссии №0343,
- 2) Григорьев А.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 15 по ул. Шеломовская.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия: чесадочные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Праекты: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>—</u>
10. Внутрьдомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>неудовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крытые	<u>удовлетворяет</u>

Выходы у рекомендации комиссии:

Предлагаем пакет документов о готовности к эксплуатации
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц: Изменение состояния

Одричук И.В.
Григорьев А.С.

25 04 2011

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2018

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей Администрации
№ 3-й этаж
- 2) Члены Совета МКД

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Шемякин.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее.

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перекрытия: четырехэтажные междуетажные подвалы/погреби (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>неудовлетворительно</u>
6. Плыты	<u>удовлетворительно</u>
7. Просёмы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механические, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>—</u> <u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльцо	<u>удовлетворительно</u>

Выходы из рекомендации комиссии:

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Руководитель Управляющей Администрации
Здание № 3
Совета МКД

25 04 2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2016 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Бусланова Илья Решетникович №246437
Андреева Елена Борисовна №246437
- 2) Вересиной И.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 19 по ул. 10 Апреля.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>неудовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перикрытие: челюстные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Протяжки: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: водопровод газ канализация	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отключение (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u>
11. Крыша	<u>неудовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Небольшое количество ремонтных работ
запланировано в ближайшее время
 Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

25.04.2016 г.
Илья Решетников

25 апреля 2016 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

16.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Уральское ООО, расположение ТЮЗ,
ООО Уралбетонстройсервис
 2) Челябинское Управление ПС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Мурзинка г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Переходы: челюстные междуподъездные подвалочные (другие)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Попы	<u>удовлетворительно</u>
7. Прорези: окна двери (другие)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, аэрогравическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифты вентиляция	<u>=</u> <u>удовлетворительно</u>
10. Внутриквартирные инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение отопление газоснабжение отделение (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыши	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

С/п - Уральское ООО
Управление ПС

15 апреля 2018

М.П.

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители ООО "Митигаз"
и ООО "Газпромнефть"
2) директор Верхолесной ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Черногорская г. Челябинск.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет.
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет.
3. Перегородки	удовлетворяет.
4. Пере крытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	удовлетворяет.
5. Крыша	удовлетворяет.
6. Поля	удовлетворяет.
7. Проселы: окна двери (другое)	удовлетворяет.
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворяет.
9. Механическое, эпирогическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворяет.
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. удовлетворяет. необходимо. необходимо.
11. Крыльца	удовлетворяет.

Выводы и рекомендации комиссии: Проверить наличие
документов на наличие лицензий
Подписи членов комиссии и присутствующих лиц: Проверить подтверждение.

М.П. 25.04.2018 г.
директор Верхолесной ИС

25.04.2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

15.04.2010 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей компании МОИ и З
Губарев В.В.
- 2) Члены комиссии Н.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 48 по ул. Мичурина г. Челябинска.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перинырытия: чесадочные междуетажные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет.</u>
7. Пресмы окна двери (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусорпровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u> <u>удовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Недобущее состояние

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Губарев В.В.
Богдан Вероника ИС28 апреля 2010 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющей компании ООО "Решение для жизни"
Марина Зубрикова
 2) Административный персонал ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 19 по ул. Мухоморова г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перикрытия: чебачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Просьбы: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: теплопровод водоотведение вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Представители Управляющей компании
Марина Зубрикова, администратор ИС

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

З. Зубрикова
ИС Верхолазова ИС

25 апреля 2018

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители ООО "Ресурсоудаложек"
МОССА ЗАО ОГРН 101
 2) Члены комиссии ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 51 по ул. Мичуринской г. Челябинска

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворяет
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворяет
3. Перегородки	удовлетворяет
4. Перикрытия: челночные междуетажные подвалочные (другие)	удовлетворяет
5. Крыша	удовлетворяет
6. Полы	удовлетворяет
7. Просьбы: окна двери (другие)	удовлетворяет
8. Отделка: внутренняя наружная (другие)	удовлетворяет
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: нусоропровод лифт вентиляция	удовлетворяет
10. Внутриквартирные инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение воздоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворяет удовлетворяет не удовлетворяет. удовлетворяет не удовлетворяет. удовлетворяет не удовлетворяет.
11. Крыльца	удовлетворяет

Выводы и рекомендации комиссии:

Предусмотрено исправление выявленных недостатков, не допущение

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО "Ресурсоудаложек"
Члены комиссии ИС

25 апреля 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

1) представители:

Управляющая компания № 0423,
г. Челябинск

2)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 53 по ул. Мухоморова г. Челябинск

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворительно
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворительно
3. Перегородки	удовлетворительно
4. Перецрытия: чесадочные междуетажные подваловые (другое)	удовлетворительно
5. Крыша	удовлетворительно
6. Полы	удовлетворительно
7. Просеи: окна двери (другие)	удовлетворительно
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворительно
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворительно
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно
11. Крылья.	удовлетворительно

Выводы и рекомендации комиссии:

Рекомендовать, начать ремонт.

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Управляющая компания № 0423

25 апреля 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

15.09. 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Мурзина С.В., Барыкина А.С.
 2) Чиновникова Г.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 103 по ул. Лиственчика Г.С.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перекрытия: челюстные междуетажные подвальные (другие)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Пресмы: окна двери (другие)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:
Предусмотреть текущий ремонт кровли
и крыльца, ее обновление, облагораживание
 Подпись членов комиссии присутствующих лиц

Рук. ОГИМО ФСУ
Фед. Верхогонова И.С.

15.09.2011

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2018 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Управления Фонда капремонта - №04н-3,
Челябинской области
- 2) Члены комиссии

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №8 по ул. Мичуринская г. Челябинск.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. ПРОЕМЫ: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусорпровод лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>неудовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Требуется срочно привести в рабочее состояние, подлежащее капитальному ремонту.

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц:

Р/з - Уриш Ю.С.
Бирюкова И.С.

25 апреля 2018 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2016 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители ЖКХ администрации
штаба "Дома"
 2) Инспектора Управления И.С.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. 50 лет Победы территории.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворительно</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворительно</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворительно</u>
4. Перекрытия: чесадочные междуптажные подвальные (другое)	<u>удовлетворительно</u>
5. Крыша	<u>удовлетворительно</u>
6. Полы	<u>удовлетворительно</u>
7. Просеки: окна двери (другое)	<u>удовлетворительно</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворительно</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мультиплекс лифт вентиляция	<u>удовлетворительно</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u> <u>удовлетворительно</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворительно</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Подпись членов комиссии и присутствующих лиц

д. - Директор
МУП Администрации

25 апреля 2016 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

№ 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители директора МУ Ремонтно-заготовитель
объекта № 3, приб. по ул. Красноказарменной
2) личный представитель ИС

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. Красноказарменная.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u> .
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u> .
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u> .
4. Перекрытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	<u>удовлетворяет</u> .
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u> .
6. Полы	<u>удовлетворяет</u> .
7. Проемы: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u> .
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u> .
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u> .
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>неудовлетворяет</u> . <u>удовлетворяет</u> .
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u> .

Выводы и рекомендации комиссии:

Недобывшие капиталистич. решения ИС, бедствующие, испытанные
Подписи членов комиссии и присутствующих лиц Генеральный директор ИС
П.П. Буринова

25 апреля 2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25 04 2011 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Управляющая компания -
ОСОУНГС, ГБУДО РБ
 2) Членов комиссии не

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 17 по ул. Грушевской.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет.</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет.</u>
4. Перекрытия: чесадочные междуетажные подвальные (другие)	<u>удовлетворяет.</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет.</u>
6. Поля	<u>удовлетворяет.</u>
7. Пресмы: окна двери (другие)	<u>удовлетворяет.</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет.</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет.</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u> <u>неудовлетворяет.</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Предусмотреть капитальный ремонт кровли, наружной отделки и мусоропровода.
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц Иванова Роман Петрович

25 - Гришко В.Ф.
Член комиссии не

25 апреля 2011 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

25.04.2010 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители Дирекции ООО Радиоэнергетика
№ 3, ул. Октябрьская, 15, г. Челябинск
- 2) директора МУП ГУП ТСЖ "Городской

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 44 по ул. Мичуринской, г. Челябинск
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	удовлетворительно
2. Наружные и внутренние капитальные стены	удовлетворительно
3. Перегородки	удовлетворительно
4. Переирытия: чердачные междуетажные подвальные (другое)	удовлетворительно
5. Крыша	удовлетворительно
6. Полы	удовлетворительно
7. Проемы: окна двери (другие)	удовлетворительно
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	удовлетворительно
9. Механические, электрические, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	удовлетворительно
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение централизованное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно
11. Крыльца	удовлетворительно

Выводы и рекомендации комиссии:

Несмотря на существующие
технические недостатки

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

ООО - Радиоэнергетика
директор Абрамова Е.С.

26.04.2010 г.

М.П.

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

15.04.2012 г.

Комиссия в составе:

- 1) представители директора МУП Ремонтузаказчик
№ 3 г. Челябинск
 2) директора АО Стройсервис

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 13 по ул. Мичуринской г. Челябинск. В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	<u>удовлетворяет</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	<u>удовлетворяет</u>
3. Перегородки	<u>удовлетворяет</u>
4. Перекрытия: чебачные межэтажные подвалные (другое)	<u>удовлетворяет</u>
5. Крыша	<u>удовлетворяет</u>
6. Полы	<u>удовлетворяет</u>
7. Просеи: окна двери (другое)	<u>удовлетворяет</u>
8. Отделка: внутренняя наружная (другое)	<u>удовлетворяет</u>
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	<u>удовлетворяет</u>
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u> <u>удовлетворяет</u>
11. Крыльца	<u>удовлетворяет</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

Надлежит устранить выявленные недостатки
Подпись членов комиссии и присутствующих лиц арендаторов
и собственников.

Руководитель
Фонд ЖКХ Челябинска

Б. Ильин 2012

М.П.