АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск « » сентябрь _2019г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 3»

Директор Колодкина О.Ю, Инженер Шайхисламова Р.З. Составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6а по ул. Мира

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	в удовл. сост.
2. Крыльца	в удовл. сост.
3. Фасад: • Цоколь • Козырьки • Двери • Стены • Балконы • Водостоки	 в удовл. сост в удовл. сост в наличии в удовл. сост. в удовл. сост в удовл. сост.
4. Кровля: • оголовки	 пригодны
5. Лестничные клетки • Окна (рамы) • Остекление • Стены	 треб-ся замена рам. в удовл сост. в удовл. сост
6. Элеваторный узел • Запорная арматура	 в удовл. сост.
7. Внутридомовые инженерные коммуникации • Система теплоснабжения • Холодное водоснабжение • Горячее водоснабжение • Водоотведение • Электроснабжение • Газоснабжение	 треб-ся замена нап. ПП в экспл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост в удовл. сост.
8. ВВП	
9. Водомерный узел	в удовл. сост.
10. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии:_____

_____

_____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Колодкина О.Ю..)

_____ (Шайхисламова Р.З..)

_____

_____

« » сентябрь 2019 г. М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1067450003930 "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №3 "Молодежный" ИНН 7450041458 г. ЧЕЛЯБИНСК