АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

«21» апреля 2021г. г. Челябинск

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 3»
Директор Колодкина О.Ю., инженер Фроленко С.В., составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 49 по улице Жукова.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
331.Фундамент (отмостка)	не нарушена
332.Крыльца	—
333.Фасад: • Цоколь • Козырьки • Двери • Стены • Балконы • Водостоки	в уд. сост в уд. сост в наличии в уд сост. в уд. сост
334.Кровля: • оголовки	пригодна
335.Лестничные клетки: • Окна (рамы) • Остекление • Стены	в уд сост в 2 нити в уд. сост
336.Элеваторный узел: • Запорная арматура	ф 80. в уд. сост
337.Внутридомовые инженерные коммуникации: • Система теплоснабжения • Холодное водоснабжение • Горячее водоснабжение • Водоотведение • Электроснабжение • Газоснабжение	в уд. сост в уд сост в уд сост в уд сост в уд. сост
338.ВВП	т/обмена в уд. сос
339. Водомерный узел	в уд сос
340. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии:_____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Колодкина О.Ю.)

_____ (Фроленко С.В.)

«21» апреля 2021г.