АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

« 11 » 10 2021г.

г. Челябинск

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 3»
Директор Колодкина О.Ю., инженер Фроленко С.В., составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 55 по улице Мира.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
421.Фундамент (отмостка)	нал ремонт 2017г.
422.Крыльца	нал ремонт 2017г.
423.Фасад: • Цоколь • Козырьки • Двери • Стены • Балконы • Водостоки	нал ремонт 2017г. в наличии в удовл. сост в удовл. сост нал. ремонт 2017г
424.Кровля: • оголовки	нал. ремонт 2017г
425.Лестничные клетки: • Окна (рамы) • Остекление • Стены	в уд. сост ПВХ в уд. сост
426.Элеваторный узел: • Запорная арматура	Ø80 в рабочем сост.
427.Внутридомовые инженерные коммуникации: • Система теплоснабжения • Холодное водоснабжение • Горячее водоснабжение • Водоотведение • Электроснабжение • Газоснабжение	в удовл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост.
428.ВВП	в рабочем состоянии
429. Водомерный узел	в удовлетв. сост
430. Герметизация ввода	не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____ (Колодкина О.Ю.)

_____ (Фроленко С.В.)

« 11 » 10 2021г.