

АКТ
 планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

« 02 » октября 2018 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Иванова Л.Г., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Урошникова Ю.М.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 44 по ул. Сталевадзюв, г. Челябинска, 1988 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1 Фундамент	в технически исправном состоянии
2 Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3 Перегородки	в технически исправном состоянии
4 Перекрытия:	
чердачные	в технически исправном состоянии
междуэтажные	в технически исправном состоянии
подвальные	в технически исправном состоянии
другое	—
5 Крыша	в технически исправном состоянии
6 Полы	в технически исправном состоянии
7 Проёмы	
окна	требуется ремонт
двери	в технически исправном состоянии
другое	—
8 Отделка	
внутренняя	требуется текущий ремонт
наружная	в технически исправном состоянии
другое	—
9 Оборудование	
механическое	—
электрическое	—
санитарно-техническое	—
мусоропровод	в технически исправном состоянии
лифт	в технически исправном состоянии
вентиляция	в технически исправном состоянии
другое	—
10 Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электроснабжение	в технически исправном состоянии
холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
горячее водоснабжение	в технически исправном состоянии
водоотведение	требуется текущий ремонт
газоснабжение	—
отопление	требуется текущий ремонт
11 Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:

Иванова Л.Г.
 Урошникова Ю.М.