

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«05» октября 2018 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Иванова Л.Г., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Урошникова Ю.М.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 86 по ул. Салаваров, г. Челябинска, 1972 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	—
5	Крыша	состояние удовлетворительное
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуются ремонт
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	—
8	Отделка	
	внутренняя	требуются ремонт
	наружная	требуются ремонт
	другое	—
9	Оборудование	
	механическое	—
	электрическое	—
	санитарно-техническое	—
	мусоропровод	—
	лифт	—
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	—
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	требуются ремонт
	холодное водоснабжение	требуются ремонт
	горячее водоснабжение	в технически исправном состоянии
	водоотведение	требуются ремонт
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуются ремонт
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:

Иванова Л.Г.
 Урошникова Ю.М.