

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«11» октября 2018 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Иванова Л.Г., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Урошникова Ю.М.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Либозаводская, г. Челябинска, 1958 г.п.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в оптимальном исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в оптимальном исправном состоянии
3	Перегородки	в оптимальном исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в оптимальном исправном состоянии
	междуэтажные	в оптимальном исправном состоянии
	подвальные	в оптимальном исправном состоянии
	другое	—
5	Крыша	в оптимальном исправном состоянии
6	Полы	в оптимальном исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	Требуется ремонт
	двери	в оптимальном исправном состоянии
	другое	—
8	Отделка	
	внутренняя	Требуется ремонт
	наружная	Требуется ремонт
	другое	—
9	Оборудование	
	механическое	—
	электрическое	—
	санитарно-техническое	—
	мусоропровод	—
	лифт	—
	вентиляция	в оптимальном исправном состоянии
	другое	—
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	Требуется ремонт
	холодное водоснабжение	в оптимальном исправном состоянии
	горячее водоснабжение	—
	водоотведение	в оптимальном исправном состоянии
	газоснабжение	в оптимальном исправном состоянии
	отопление	в оптимальном исправном состоянии
11	Крыльца	в оптимальном исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:

Иванова Л.Г.
 Урошникова Ю.М.