

**АКТ**  
 планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«03» октября 2018 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Иванова Л.Г., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Урошникова Ю.М.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 9 по ул. Сасова, г. Челябинска, 1954 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

№	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в оптимальном исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в оптимальном исправном состоянии
3	Перегородки	в оптимальном исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в оптимальном исправном состоянии
	междуэтажные	в оптимальном исправном состоянии
	подвальные	в оптимальном исправном состоянии
	другое	—
5	Крыша	в оптимальном исправном состоянии
6	Полы	в оптимальном исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуются ремонт
	двери	в оптимальном исправном состоянии
	другое	—
8	Отделка	
	внутренняя	требуются ремонт
	наружная	требуются ремонт
	другое	—
9	Оборудование	
	механическое	—
	электрическое	—
	санитарно-техническое	—
	мусоропровод	—
	лифт	—
	вентиляция	в оптимальном исправном состоянии
	другое	—
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электрообеспечение	в оптимальном исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в оптимальном исправном состоянии
	горячее водоснабжение	—
	водоотведение	требуются ремонт
	газоснабжение	в оптимальном исправном состоянии
	отопление	в оптимальном исправном состоянии
11	Крыльца	в оптимальном исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:

\_\_\_\_\_ Иванова Л.Г.  
 \_\_\_\_\_ Урошникова Ю.М.