

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«22» октября 2019 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Шефер А.В., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Савельева А.В.


составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 84А по ул. Смаляков, г. Челябинска, _____ г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

№	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	требуется ремонт
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы:	
	окна	требуется ремонт
	двери	требуется ремонт
	другое	
8	Отделка:	
	внутренняя	требуется ремонт
	наружная	требуется ремонт
	другое	
9	Оборудование:	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	
	лифт	
	вентиляция	требуется ремонт
другое		
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	требуется ремонт
	холодное водоснабжение	требуется ремонт
	горячее водоснабжение	
	водоотведение	требуется ремонт
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется ремонт
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи:



 Шефер А.В.
 Савельева А.В.