

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«13» октября 2019г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Шефер А.В., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Савельева А.В.


составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 86А по ул. Сиделеваров, г. Челябинска, 1955 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	требуется ремонт
	междуэтажные	требуется ремонт
	подвальные	в удовлетворительном состоянии
	другое	
5	Крыша	требуется ремонт
6	Полы	в удовлетворительном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуется ремонт
	двери	требуется ремонт
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	требуется ремонт
	наружная	требуется ремонт
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	
	лифт	
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	требуется ремонт
	холодное водоснабжение	требуется ремонт
	горячее водоснабжение	
	водоотведение	требуется ремонт
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется ремонт
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:


 Шефер А.В.
 Савельева А.В.