

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

« 10 » октября 2019 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Шефер А.В., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Савельева Л.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 12 по ул. Либодаровская, г. Челябинска, 1993 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	требуется ремонт
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуется ремонт
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	требуется ремонт
	наружная	требуется ремонт
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	
	лифт	
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	в технически исправном состоянии
	водоотведение	в технически исправном состоянии
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется ремонт
11	Крыльца	требуется ремонт

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



Шефер А.В.

Савельева Л.В.