

**АКТ**

**планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.**

г. Челябинск

« 16 » октября 2019 г.

**Комиссия в составе:** директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Шефер А.В., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Савельева Л.В.


составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 3А по ул. Миссе Миталлиуров, г. Челябинска, 1959 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

|    | Наименование конструктивных элементов   | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
|----|---|--|
| 1  | Фундамент   | в технически исправном состоянии                     |
| 2  | Наружные и внутренние капитальные стены   | в технически исправном состоянии                     |
| 3  | Перегородки   | в технически исправном состоянии                     |
| 4  | Перекрытия:   |  |
|    | чердачные   | в технически исправном состоянии                     |
|    | междуэтажные  | в технически исправном состоянии                     |
|    | подвальные  | в технически исправном состоянии                     |
|    | другое  |  |
| 5  | Крыша   | в технически исправном состоянии                     |
| 6  | Полы  | в технически исправном состоянии                     |
| 7  | Проёмы  |  |
|    | окна  | требуетеся ремонт                                    |
|    | двери   | в технически исправном состоянии                     |
|    | другое  |  |
| 8  | Отделка   |  |
|    | внутренняя  | требуетеся ремонт                                    |
|    | наружная  | требуетеся ремонт                                    |
|    | другое  |  |
| 9  | Оборудование  |  |
|    | механическое  |  |
|    | электрическое   |  |
|    | санитарно-техническое   |  |
|    | мусоропровод  |  |
|    | лифт  |  |
|    | вентиляция  |  |
|    | другое  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |
|    | электроснабжение  | в технически исправном состоянии                     |
|    | холодное водоснабжение  | в технически исправном состоянии                     |
|    | горячее водоснабжение   |  |
|    | водоотведение   | требуетеся ремонт                                    |
|    | газоснабжение   | в технически исправном состоянии                     |
|    | отопление   | требуетеся ремонт                                    |
| 11 | Крыльца   | в технически исправном состоянии                     |

Выводы и рекомендации комиссии:

**Подписи:**



Шефер А.В.

Савельева Л.В.