

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«18» мая 2020г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Фроленко С.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Молодежная, г. Челябинска, 1988 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	в технически исправном состоянии
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требует текущего ремонта
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	требует текущего ремонта
	наружная	в технически исправном состоянии
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	в технически исправном состоянии
	лифт	в технически исправном состоянии
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	требует текущего ремонта
	холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	требует текущего ремонта
	водоотведение	требует текущего ремонта
	газоснабжение	
	отопление	требует текущего ремонта
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:

Авдеева А.А.
 Фроленко С.В.