

**АКТ**

**планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.**

г. Челябинск

« 28 » мая 20 20 г.

**Комиссия в составе:** директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Фроленко С.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 19 по ул. Лжеископа, г. Челябинска, 1958 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в техническом исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в техническом исправном состоянии
3	Перегородки	в техническом исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	требуются текущий ремонт
	междуэтажные	требуются текущий ремонт
	подвальные	в техническом исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	требуются текущий ремонт
6	Полы	в техническом исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	в техническом исправном состоянии
	двери	в техническом исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	в техническом исправном состоянии
	наружная	требуются текущий ремонт
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	—
	электрическое	—
	санитарно-техническое	—
	мусоропровод	—
	лифт	—
	вентиляция	в техническом исправном состоянии
	другое	—
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в техническом исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в техническом исправном состоянии
	горячее водоснабжение	в техническом исправном состоянии
	водоотведение	в техническом исправном состоянии
	газоснабжение	в техническом исправном состоянии
	отопление	в техническом исправном состоянии
11	Крыльца	в техническом исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

**Подписи:**



Авдеева А.А.  
 Фроленко С.В.