

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«28» июля 2020 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Фроленко С.В.


составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 16 по ул. Рылеевской, г. Челябинска, 1946 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	требуются текущий ремонт
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	требуются текущий ремонт
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	требуются текущий ремонт
	наружная	в технически исправном состоянии
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	-
	электрическое	-
	санитарно-техническое	-
	мусоропровод	-
	лифт	-
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	в технически исправном состоянии
	водоотведение	требуются текущий ремонт
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	в технически исправном состоянии
11	Крыльца	требуются текущий ремонт

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:


 Авдеева А.А.
 Фроленко С.В.