

АКТ

планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«28» Июль 2020г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Фролов С.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 17 по ул. Чапаева, г. Челябинска, 1954 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	в технически исправном состоянии
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	в технически исправном состоянии
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	требуется текущий ремонт
	наружная	требуется текущий ремонт
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	—
	электрическое	—
	санитарно-техническое	—
	мусоропровод	—
	лифт	
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	—
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	
	водоотведение	в технически исправном состоянии
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	требуется текущий ремонт
11	Крыльца	требуется текущий ремонт

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



Авдеева А.А.
 Фролов С.В.