

АКТ
внепланового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

Комиссия в составе: *директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Савельева Л.В.* «27» апреля 2021г.


составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 5 по ул. Амосова, г. Челябинска, 1979 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

№	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в механически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в механически исправном состоянии
3	Перегородки	в механически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в механически исправном состоянии
	междуэтажные	в механически исправном состоянии
	подвальные	в механически исправном состоянии
	другое	в механически исправном состоянии
5	Крыша	требующие текущего ремонта
6	Полы	в механически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	в механически исправном состоянии
	двери	в механически исправном состоянии
	другое	в механически исправном состоянии
8	Отделка	
	внутренняя	в механически исправном состоянии
	наружная	требующие текущего ремонта
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	
	лифт	
	вентиляция	в механически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в механически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в механически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	в механически исправном состоянии
	водоотведение	в механически исправном состоянии
	газоснабжение	в механически исправном состоянии
	отопление	в механически исправном состоянии
11	Крыльца	в механически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



А.А. Авдеева

Л.В. Савельева