

АКТ

внепланового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

« 29 » апреля 2021 г.



Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Савельева Л.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 70 по ул. Стальваров, г. Челябинска, 1958 г.п.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент.	в технически исправном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3. Перегородки	в технически исправном состоянии
4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные другое	в технически исправном состоянии
5. Крыша	требуется технический ремонт
6. Полы	в технически исправном состоянии
7. Проёмы окна двери другое	требуется технический ремонт
8. Отделка внутренняя наружная другое	требуется технический ремонт
9. Оборудование механическое электрическое санитарно-техническое мусоропровод лифт вентиляция другое	в технически исправном состоянии
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электрообеспечение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление	в технически исправном состоянии
11. Крыльца	требуется технический ремонт

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:


 _____ А.А. Авдеева

 _____ Л.В. Савельева