

АКТ

внепланового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«29» апреля 2021г.



Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Савельева Л.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 7 по ул. Мосса Мемелевуров, г. Челябинска, 1963 г.п. В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1 Фундамент	в технически исправном состоянии
2 Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3 Перегородки	в технически исправном состоянии
4 Перекрытия:	
чердачные	в технически исправном состоянии
междуэтажные	в технически исправном состоянии
подвальные	в технически исправном состоянии
другое	
5 Крыша	в технически исправном состоянии
6 Полы	в технически исправном состоянии
7 Проёмы	
окна	в технически исправном состоянии
двери	в технически исправном состоянии
другое	
8 Отделка	
внутренняя	в технически исправном состоянии
наружная	в технически исправном состоянии
другое	
9 Оборудование	
механическое	
электрическое	
санитарно-техническое	
мусоропровод	
лифт	
вентиляция	в технически исправном состоянии
другое	
10 Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
электроснабжение	в технически исправном состоянии
холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
горячее водоснабжение	в технически исправном состоянии
водоотведение	в технически исправном состоянии
газоснабжение	в технически исправном состоянии
отопление	в технически исправном состоянии
11 Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:

А.А. Авдеева

Л.В. Савельева