

АКТ

внепланового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

« 30 » сентября 2021 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Савельева Л.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 91 по ул. Дегтярева, г. Челябинска, 1980 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

№	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	в технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	в технически исправном состоянии
3	Перегородки	в технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	в технически исправном состоянии
	междуэтажные	в технически исправном состоянии
	подвальные	в технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	в технически исправном состоянии
6	Полы	в технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	в технически исправном состоянии
	двери	в технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	внешне технически исправном, требуется текущий ремонт
	наружная	
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	в технически исправном состоянии
	лифт	в технически исправном состоянии
	вентиляция	в технически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	в технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	в технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	в технически исправном состоянии
	водоотведение	в технически исправном состоянии
	газоснабжение	в технически исправном состоянии
	отопление	в технически исправном состоянии
11	Крыльца	в технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



(Handwritten signature)

А.А. Авдеева

Л.В. Савельева