

АКТ
внепланового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«30» сентября 2021г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ №5» Савельева Л.В.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Хлебозаводская, г. Челябинска, 1958 г.п.
 В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

№	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	В технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	В технически исправном состоянии
3	Перегородки	В технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	В технически исправном состоянии
	междуэтажные	В технически исправном состоянии
	подвальные	/
	другое	
5	Крыша	В технически исправном состоянии
6	Полы	В технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	В технически исправном состоянии
	двери	В технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	В технически исправном состоянии
	наружная	требуется текущий ремонт
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	
	электрическое	
	санитарно-техническое	
	мусоропровод	
	лифт	
	вентиляция	В технически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	В технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	В технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	
	водоотведение	В технически исправном состоянии
	газоснабжение	В технически исправном состоянии
	отопление	В технически исправном состоянии
11	Крыльца	

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



(Handwritten signature)

А.А. Авдеева
 Л.В. Савельева