

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«12» апреля 2023г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Калугина И.А.


составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 27А по ул. Пекинская, г. Челябинска, 1998 г.п.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	В технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	В технически исправном состоянии
3	Перегородки	В технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	В технически исправном состоянии
	междуэтажные	В технически исправном состоянии
	подвальные	В технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	В технически исправном состоянии
6	Полы	В технически исправном состоянии
7	Проёмы	
	окна	В технически исправном состоянии
	двери	В технически исправном состоянии
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	Требуется текущий ремонт
	наружная	В технически исправном состоянии
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	—
	электрическое	—
	санитарно-техническое	—
	мусоропровод	В технически исправном состоянии
	лифт	В технически исправном состоянии
	вентиляция	В технически исправном состоянии
	другое	
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электрообеспечение	В технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	В технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	В технически исправном состоянии
	водоотведение	В технически исправном состоянии
	газоснабжение	В технически исправном состоянии
	отопление	В технически исправном состоянии
11	Крыльца	В технически исправном состоянии

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



А.А. Авдеева

И.А. Калугина